


2ペアケーブルの測定準備

①ケーブルメーカーの項目を選択してください。




②“カスタマイズドケーブル”を選択してください。




2ペアケーブルの測定準備

③下のノートアイコンをクリックし、
新規作成します。




④Nameの欄にカーソルを入れると、
キーボードが出ますので、名前を付けてください。




2ペアケーブルの測定準備

- ⑥名前を付けた後(※今回:1)
下の→ボタンを押してください。



- ⑦Specの画面に切り替わります。
必要とするペア(今回、12・36)をチェックし、→を押します。



2ペアケーブルの測定準備

⑧⑦同様、スペックを決めて
チェックボタンを押してください。



新規ケーブル登録

Name	Spec	Grade
ケーブルターゲットパフォーマンス		
☐ Cat 7	☐ Cat 6A	
☒ Cat 6	☐ Cat 5E	
☐ Cat 5	☐ Cat 3	
☐ Class FA	☐ Class F	
☐ Class EA	☐ Class E	
☐ Class D	☐ 未定義	

⑨カスタムケーブルが出来ましたので、⑩選択したケーブルで試験が
選択し、→ボタンを押します。



カスタム・ケーブル

1	⑥ UTP



テストセットアップ

クイックセットアップ	Cat 6A
テスト規格	TIA - Cat 6A Channel
ケーブルメーカー	Customized Cable
ケーブル	UTP NYP 65
ケーブル名	1
コネクタメーカー	Un-Shielded
コネクタ・タイプ	UnShielded
コネクタ名	UTP Mod Jack 6
サイト	UNSPECIFIED
ラベル設定	Simple Labels
現ラベル	A-1
テストオプション	