

Case study #4

Ffestiniog & Welsh Highland Railways / UK / Tourist Railway



- ・ 観光用の遺産鉄道(英国)
- ・ フランジの摩耗がメンテナンス上の主たる課題となっていた
- ・ AW Solutions製固形潤滑剤の使用により、フランジの摩耗が減少
- ・ 客車や機関車に搭載
- ・ 120個のアプリケーターを設置